





| | | |
|------|---|---|
| N.NO | Tesisin Cinsi: DEMİR BORU Y: 543526.7200 | X: 4477853.8320 |
| | Durum Kroki | Röper Çizelgesi |
| N.3 |  <p>BAĞLARBAŞI SU DEPOSU ÜSTÜNDE</p> |  |
| | Tesisin Cinsi: BETON TAŞ Y: 543036.2029 | X: 4477986.2959 |
| | Durum Kroki | Röper Çizelgesi |
| N.4 | <p>KAPI NO:1 OLAN EV KAPI NO:2/1 OLAN EV</p>  <p>BAĞLARBAŞI MAH. YOLU</p> <p>MEŞE AĞACI</p> |  |